(अवधि - 01/04/2023 से 30/06/2023 तक)

(Period - 01/04/2023 से 30/06/2023)

धौलीगंगा पावर स्टेशन

(Dhauliganga Power Station)

ओपन/खुले प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बजाय नामांकन के आधार पर कार्य/सप्लाई का आवंटन

(Subject - Awards of Work/Supply on nomination basis instead of Open Competitive Bidding)

Ref-Circular No. 06/2012-13 vide No: NH/Vig/1-128/1168 dated 31/12/2012

क्र.सं. S.No.	कार्य/सप्लाई का नाम Name of Work/Supply	ठेकेदार/ फर्म का नाम Name of Contractor	कार्य/सप्लाई की संख्या LOA/ SO/ Work Order No. निविदा आईडीस Tender ID	कार्य/ सप्लाई का मूल्य Value of Work/ Supply/ Purchase (₹)	कार्य आदेश की तिथि Date of Award/ Purchase	निविदा का प्रकार Mode of Tender	नामांकन के आधार पर आवंटन के लिए टिप्पणियां/कारण Remarks/Reason for award on Nomination Basis	अनुमानित लागत Estamated cost	Sub Contract No.	Schedule date of Completion
(A) कार्य संविदा (Work Contracts) :-										
1	2023-24 के लिए बांध स्थल,डीजीपीएस पर स्थित ओटी-आईएस लिफ्ट की एएमसी। / AMC of OTIS Lift located at Dam Site,DGPS for 2023-24.	मैसर्स ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, देहरादून (यू.के.) / M/s OTIS Elevator Company (India) Ltd ,Dehradun (U.K.)	NH/DG/2022-23/WO/966 Dated 06/04/2023	₹ 360,910.00	04/06/23	सीधे-सीधे W.O.	बांध स्थल पर लिफ्ट का उपयोग बांध के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से रेडियल गेटों के संचालन के साथ-साथ रखरखाव के उद्देश्य से किया जाता है। इसके सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित सर्विसिंग और निवारक रखरखाव कार्य तत्काल किए जाने की आवश्यकता है। बांध के कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपस्ट्रीम नाली / जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ / बादल फटने पर रेडियल गेटों के संचालन की त्वरित प्रतिक्रिया द्वारा शमन हेतु लिफ्ट के एएमसी (मेक ओटीआईएस) के तहत कार्य में और देरी नहीं की जा सकती है। इसलिए, कार्य की तात्कालिकता और महत्व को देखते हुए, कार्य का प्रस्तावित तरीका कार्य आदेश के आधार पर है। The lift at dam site used regulary by the working staff of dam for operation of Radial gates as well as for maintenance purpose. To ensure its safe operation regular servicing and preventive maintenance work need to be carried out urgently. Considering the safety of working staff of dam and to quick response for mitigation of flood/cloud burst in upstream nallah/ catchment area by operation of Radial gates, the work under AMC of lift (Make OTIS) can't be delayed further. Therefore, considering the urgency and importance of work, the proposed mode of work is on work order basis.	₹ 360,910.00	110/0002438	Work In Progress.
2	धौलीगंगा पावर स्टेशन बांध के स्टिलिंग एवं आरसी-2 के बीच नियंत्रण एवं स्टॉपलॉग के बीच में क्षतिग्रस्त कंक्रीट की मरम्मत।/Repair of damaged concrete between sill beam and stoplog of spillway SRG-2 of Dhauliganga Power Station Dam धौलीगंगा पावर स्टेशन की 01 नं. Ador/ordec मेक वेरिएबल गवर्निंग गाडिवल नं. Tornado 601 की मरम्मत हेतु	मैसर्स एस एस सोम इंजीनियर्स देहरादून, उत्तराखंड। M/s S S Som Engineers Dehradun, Uttarakhand.	NH/DG/DAM/2023/612-WO-967 Dated 17/04/2023	₹ 685,385.00	04/17/23	Work Order कार्य आदेश	डेलाइन ब्रांच, कॉर्पोरेट ऑफिस की सीधी जांच एवं मासिक बांध सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार जब स्टॉपलॉग को नीचे किया गया और एसआरजी-2 को गेट के रखरखाव के लिए खोला गया तो क्षतिग्रस्त कंक्रीट डिजाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉपलॉग और एसआरजी-2 के बीच का कंक्रीट क्षतिग्रस्त पाया गया। बांध सुरक्षा की दृष्टि से और संरचना को और अधिक क्षति होने से बचाने के लिए क्षतिग्रस्त कंक्रीट को तुरंत ठीक करना अनिवार्य है। ऐसे में कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना है। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसकी बार-बार योजना नहीं बनाई जा सकती। अतः उपरोक्त परिस्थितियां, तात्कालिकता एवं समय की कमी को देखते हुए कार्य को वर्क ऑर्डर के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है। The damaged concrete portion has been inspected when Stoplog lowered and SRG-2 opened for maintenance of gate as per monthly Dam Safety report being submitted to Design Division, CO. The concrete between Stoplog and SRG-2 has been found eroded during inspection and it is imperative to rectify the eroded concrete immediately due to dam safety point of view and to prevent the structure from further damage. As such, the work is to be completed urgently. This is a tedious process and can't be planned frequently. As such, in view of above conditions, urgency and time constraints, it is essential to get the work executed through Contractor on Work Order basis.	₹ 685,385.00	110/0002418	Completed (16.06.2023)
3	Work order for "Deputation of Service Engineer and supply of spare parts for restoration of Emerson (now Vertiv Energy) make 10KVA Inverter of Power House-Dhauliganga Power Station,Uttarakhand"	M/s VERTIV ENERGY PRIVATE LIMITED	NH/DG/DGEM/WO/2023-24/51 dated 20.04.2023	₹ 446,136.00	20/04/2023	Work Order कार्य आदेश	On 12 Apr 2023 evening, a fault occurred in Inverter-I, due to which both lines got tripped, running Generating Units tripped and SCADA system goes in abrupt shutdown. During the checking of Inverter-I for fault cause, one card of Power supply converter is found to be faulty. UPS supply is necessarily needed for SCADA system, Protection and Control system operation of machines and transmission lines, hence, work order on urgent basis is placed to restore the system immediately to avoid any further generation loss to PS.	₹ 446,136.00	PO/110/23/19	24.04.2023 to 27.04.2023
4	पंचतत्व गोताखोरों द्वारा बांध, डीजीपीएस पर एसआरजी-1 के स्टॉप लॉग पूल क्षेत्र की पानी के अंदर की वीडियोग्राफी/Underwater videography of Stop log Groove	मैसर्स देव कंस्ट्रक्शन एंड डाइविंग सर्विसेज, हापुड़ (यूपी) /M/s Dev construction and diving services, Hapur (U.P.)	NH/DGPS/DAM/2023-24/WO No. 965 Dated 24/04/2023	₹ 398,981.00	24/04/2023	कार्य आदेश Work Order	एसआरजी-1 स्टॉप लॉग पूल से स्टॉप लॉग उठाने के दौरान, आखिरी स्टॉप लॉग पैनल पूल में फंस गया था और कई प्रयासों के बाद उसे बाहर निकाला गया। स्टॉप लॉग के पुनर्प्राप्ति कार्य के दौरान, गोताखोर की टीम ने पाया कि स्टॉप लॉग पूल प्लेट से सटा कंक्रीट क्षतिग्रस्त हो गया है। अब, चूंकि स्टॉप लॉग को एसआरजी-1 के स्टॉप लॉग पूल से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए फर्श के नीचे की वीडियोग्राफी के माध्यम से स्टॉप लॉग की गाइड रेल के साथ क्षतिग्रस्त कंक्रीट और अन्य भागों की क्षतिग्रस्त मात्रा का पता लगाया जाना संभव है, जो की तत्काल आवश्यकता के आधार पर आवश्यक है चूंकि जलाशय में प्रवाह और गाद की मात्रा बढ़ने से दृश्यता कम हो जाती है। प्रवाह में वृद्धि की प्रवृत्ति है और इसके साथ के साथ पानी के नीचे दृश्यता कम हो जाएगी।/During lifting of Stop logs from SRG#1 stop log groove, last stop log panel was stuck in the groove and was taken out after several efforts. During the retrieval work of stop log, the diver's team found that the concrete adjacent to stop log groove plate is damaged. Now, as the stop logs are taken out from stop log groove of SRG#1, it is possible to access the quantum of damaged concrete and other parts along the guide rails of stop log through underwater videography which is required on urgent basis as the underwater visibility gets reduced with increase in inflow and silt content of reservoir. The inflow is in increasing trend and this will reduce underwater visibility with lapse of time.	₹ 398,981.00	110/0002405	Completed (01.05.2023)
5	धौलीगंगा बांध पर स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (एडब्ल्यूएलआर) के पावर कार्ड, पावर इंडिटर और बी बैटरी की आपूर्ति और स्थापना/Supply and installation of Power card, power adapter and battery of Automatic water level recorder (AWLR) at Dhauliganga dam.	मैसर्स वर्चुअल हाइड्रोमेट, रुड़की, (यू.के.) /M/s Virtual Hydromet, Roorkee, (U.K.).	NH/DGPS/DAM/2023-24/WO No.: 969 Dated 23.05.2023.	₹ 35,990.00	23/05/2023	कार्य आदेश Work Order	उक्त सेंसर का सुधार कार्य तत्काल करने की आवश्यकता है क्योंकि मानसून के मौसम में लेवल सेंसर में किसी भी प्रकार की खराबी का afford नहीं किया जा सकता है। इसलिए, निकट आ रहे मानसून को देखते हुए, OEM के माध्यम से निविदा प्रक्रिया को टाला जा सकता है क्योंकि निविदा प्रक्रिया से आवश्यक कार्य में देरी होगी।/The rectification work of level sensor needs to be done urgently because any problem in level sensor cannot be afforded during monsoon season. Therefore, seeing the approaching monsoon, the tendering process through OEM may be avoided because the tendering process will delay the required work.	₹ 35,990.00	110/0002422	Completed (05.06.2023)
6	निगालगांव से रोपोला तक 11 केवी लाइन की मरम्मत Repair of 11 KV Line from Nigalgaon to Tapovan	मै गजेन्द्र सिंह धामी, स्यनकुरी, धारचूला M/s Gajendra Singh Dhami, Syankuri, Dharchula	एन/एच/डी जी पी एस/ आई डी /2023/दाबआ -03/160 दि/दि 27/05/2023 NH/DGPS/EID/2023/WO 03/160 Date: 27/05/2023	₹ 306,385.00	27/05/2023	कार्य आदेश Work Order	तूफान के कारण, इस 11 केवी निगालगांव-टी से तपोवन फीडर के खंभे क्षतिग्रस्त हो कर गिर गए है तथा लाइन के तार भी टूट कर गिर गए है जिससे पूरा लाइन बंद हो गई । तपोवन कालोनी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बनाए रखने व टूटी हुई लाइन के तार से लग कर होने वाले किसी अप्रिय हादसे से बचने के लिए यह आवश्यक है कि निगालगांव से लाईन तक के 11 केवी फीडर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए । Due to the Thunderstorm, poles of 11KV Nigalgaon Tapovan feeder has been damaged and spans of the 11KV line has also been fallen, due to which the line we in breakdown condition. Therefore urgent Line repair work was needed, in order to restores the reliable electricity supply in Tapovan Colony and to avoid any mishap due to fallen conductors.	₹ 306,385.00	110/0002364	Completed (16.06.2023)
7	75 केवीए डीजी सेट, मेक-किर्लोस्कर ओरेस, डीजीपीएस के लिए उपभोग्य वस्तुओं की खरीद। Purchase of consumable items for 75 KVA DG set, Make- Kirlosker of dam, DGPS	नीलम्पोती इलेक्ट्रिकल्स एंड सर्विसेज, हल्द्वानी Deepjyoti electricals and services, Haldwani	NH/DGPS/LO Kathgodam/LPC/SO/2023/1197 dtd. 28.06.2023	₹ 56,431.00	28/06/2023	LPC from PAC Firm (Single tender)	75 केवीए डीजी सेट बांध के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपीसीएल से बिजली अनियमित है और मानसून के मौसम में विभिन्न दोषों की संभावना रहती है। इसलिए 75 केवीए डीजी सेट पूरे मानसून में आसानी से उपयोग किया जाता है। डीजी सेट की स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए डीजी सेट की नियमित सर्विसिंग आवश्यक है। वर्तमान में, ये उपभोग्य साइट पर उपलब्ध नहीं है लेकिन डीजी सेट की सर्विसिंग के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए, चल रहे मानसून को देखते हुए, डीजी सेट की सर्विसिंग के लिए उपभोग्य सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता है। The 75 KVA DG Set plays a vital in smooth operation of dam. The power supply from UPCL is irregular and prone to various fault during monsoon season. Therefore 75 KVA DG set is readily used throughout monsoon. Regular servicing of DG set is required to ensure the healthiness of DG set. At present, these consumable not available at site but they are required during servicing of DG set. Therefore, seeing the ongoing monsoon, consumable for servicing of DG set is required urgently.	₹ 56,431.00	PO/110/23/73	Completed

Rajesh S.M.(C.C.) Rishikesh M.M.