लोकतक पावर स्टेशन द्वारा नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए आपूर्ति आदेश / कार्य आदेश / सेवाओं और सलाहकार के संबंध में जुलाई से सितंबर 2023 की त्रैमासिक रिपोर्ट। Quarterly Report July to September 2023 in respect of Supply Orders/ Work Orders/ Services & Consultancy Services awarded by Loktak Power Station on Nomination Basis

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खरीदे गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण			अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियों का विवरण (सीवीसी परिपत्र दिनांक 05.07.2007)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सीवीसी परिपत्र दिनांक 11.02.2007)	ded by Loktak Power Station on Nomination Basis. एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का औचित्य	वेबसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर विवरण जारी करने के बारे में जानकारी (सीवीसी परिपत्र दिनांक 14.07.2009)	यदि कोई टिप्पणी हो
	Name of the organization with Location	Contract No.	Brief details of the material procured	Value of the contract	tendering	period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks If any
	मेसर्स के.आर. सिमियन चिरू M/s K.R Simion Chiru	एनएच/एनओके/सि वित्त/2023/डब्स्यूओ /452, दिनांक 05.09.2023 NH/LOK/Civil/202 3/WO/452, dated 05.09.2023	मरम्मत। Repairing of fallen boundary wall at back side of family quarter of CRPF at Awang Bazar, Loktak	रूपए 5,95,487/- Rs. 5,95,487/-	কার্য आदेश Work Order	02 (Two) Months	सीआरपीएफ परिवार क्वार्टर के पीछे की चारदीवारी पूरी तरह से गिर गया था जिसके कारण 03.05.2023 से मणिपुर में अशांत स्थिति के कारण बाहरी लोगों,स्थानीय लोगों से लगातार खतरा/भय बना हुआ था। सीआरपीएफ 32बीएन के पत्र संख्या-एम-वी-1/2023-डी/32 दिनांक 28/07/2023 के अनुरोध के अनुसार, सीमा दीवार की मरम्मत तत्काल आधार पर की जानी थी क्योंकि हथियार और एम्युनिशन्स बिल्डिंग चारदीवारी से सटी हुई थी और लोकटक कॉलोनी परिसर के निवासियों के लिए भी खतरा था। The boundary wall behind CRPF family qtr. was completely fallen due to which there was constant threat/fear from outsiders/locals due to prevailing disturbed situation in Manipur since 03.05.2023. As per request from CRPF 32BN vide their letter No. NO-M-V-1/2023-D/32 Dt. 28/07/2023, the repair of boundary wall had to be executed on urgent basis because Arms & Ammunitions Building was adjacent to the boundary wall and also there was threat to residents of Loktak Colony premises.		सीआरपीएफ परिवार कार्टर के पीछे की चारदीवारी पूरी तरह से गिर गया था जिसके कारण 03.05.2023 से मणिपुर में अशांत स्थिति के कारण बाहरी लोगों,स्थानीय लोगों से लगातार खतरा/भय बना हुआ था। सीआरपीएफ 32बीएन के पत्र संख्या-एम-वी-1/2023-डी/32 दिनांक 28/07/2023 के अनुरोध के अनुसार, सीमा दीवार की मरम्मत तकाल आधार पर की जानी थी क्योंकि हथियार और एम्युनिशन्स बिल्डिंग चारदीवारी से सटी हुई थी और लोकटक कॉलोनी परिसर के निवासियों के लिए भी खतरा था। The boundary wall behind CRPF family qtr. was completely fallen due to which there was constant threat/fear from outsiders/locals due to prevailing disturbed situation in Manipur since 3.05.2023. As per request from CRPF 32BN vide their letter No. NO-M-V-1/2023-D/32 Dt. 28/07/2023, the repair of boundary wall had to be executed on urgent basis because Arms & Ammunitions Building was adjacent to the boundary wall and also there was threat to residents of Loktak Colony premises.	अनुपालन Complied	
	इबेमनुंगशी देवी M/s Haobijam Ibemnungshi Devi	एनएच/एलओके/सि वित/2023/डब्ल्यूओ /485, दिनांक 27.09.2023 NH/LOK/Civil/202 3/WO/485, dated 27.09.2023	इथाई बैराज के ऊपरी हिस्से में जलकुंभी, फुमडी, जलीय खरपतवार, वनस्पति को साफ करना। Clearing of water hyacinth, phumdies, aquatic weeds, vegetation at upstream side of Ithai Barrage.	रूपए 3,38,931/- Rs. 3,38,931/-	कार्य आदेश Work Order	01 (एक) माह 01 (One) Month	उपरोक्त कार्य को खुली निविदा के माध्यम से सम्पन्न करने हेतु पहले प्रस्तावित किया गया था। इस संदर्भ में यह उल्लेखित है की चूंकि मॉनसून खत्म होने वाली है तथा इथाई बैराज क्षेत्र, क्रॉस रेगुलेटरी सिस्टम तथा खोरदक नाला के मुहाने पर अत्यधिक जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पति इत्यादि का जमाव होने के कारण जल प्रमाव होने हो रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त इथाई बैराज के अप स्ट्रीम में अत्यधिक जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पति इत्यादि का जमाव होने के कारण बैराज के गेट पर अतिरिक्त भार उत्पन्न हो रहा है जो की बैराज गेट के संचालन को प्रभावित कर सकता है। अतः इथाई बैराज के अप स्ट्रीम में तथा खोरदक नाला के मुहाने से जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पति इत्यादि की सफाई जल्द से जल्द करना अति-आवश्यक है। चूंकि प्रसावित कार्य को खुली निविदा के आधार पर सम्पन्न करने में काफी समय लगेगा इसलिए प्रस्तावित कार्य को "स्पॉट वर्क ऑर्डर" के माध्यम से सम्पन्न करने हेतु प्रस्तावित कार्य हो। "तथा है। "तथा हो।" तथा हो।" तथा हो। "तथा हो।" तथा हो। "तथा हो।" तथा हो। तथा कर करने से काफी समय लगेगा इसलिए प्रस्तावित कार्य हो। "सांट वर्क ऑर्डर" के माध्यम से सम्पन्न करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। "तथा हो।" तथा हो। तथा हो। हो हो हो हो। हो। हो। हो हो। हो। हो।		उपरोक्त कार्य को खुली निविदा के माध्यम से सम्पन्न करने हेतु पहले प्रस्तावित किया गया था। इस संदर्भ में यह उल्लेखित है की चूंकि मॉनसून खत्म होने वाली है तथा इथाई बैराज क्षेत्र, क्रॉस रेगुलेटरी सिस्टम तथा खोरदक नाला के मुहाने पर अत्यिधक जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पित हत्यादि का जमाव होने के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त इथाई बैराज के अप स्ट्रीम में अत्यधिक जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पित इत्यादि का जमाव होने के कारण बेराज के गेट पर अतिरिक्त भार उत्पन्न हो रहा है जो की बैराज गेट के संचालन को प्रभावित कर सकता है। अतः इथाई बैराज के अप स्ट्रीम में तथा खोरदक नाला के मुहाने से जलकुंभी, फुमडीज़, जलीय खरपतवार, वनस्पित इत्यादि की सफाई जल्द से जल्द करना अति-आवश्यक है। चूंकि प्रस्तावित कार्य को खुली निविदा के आधार पर सम्पन्न करने में काफी समय लगेगा इस्तिए प्रस्तावित कार्य को "स्पाँट वर्क ऑर्डर" के माध्यम से सम्पन्न करने हेतु प्रस्तावित कीया गया है। The above work was earlier proposed to be completed through open tender. In this context, it is mentioned that since the monsoon is about to end and due to excessive accumulation of water hyacinth, phumdis, aquatic weeds, vegetation etc. in the Ithai Barrage area, cross regulatory system and at the mouth of Khordak drain, the water flow is getting disrupted as a result of which Power production may also be affected. Apart from this, there is excessive accumulation of water hyacinth, phumdis, aquatic weeds, vegetation etc. in the Up stream of Ithai Barrage.	अनुपालन Complied	